

ПАМЯТКА КАССИРА ПО РАБОТЕ С КОТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКОЙ «ТИТАН-РЛЮС» (далее – ККТ)





№ п/п.	Что делать:	Индикатор
<u>1. Утром: (начало смены)</u>		
1.1	Включить кассу.	0 РЕГИСТРАЦИЯ
1.2	Нажать клавишу «ИТОГ» 2 раза	РЕГИСТРАЦИЯ ПАРОЛЬ _____
1.3	Набрать 1 и нажать клавишу «ИТОГ»	ПОДТВЕРДИТЕ ВРЕМЯ XX.XX.XX
1.4	Убеждаемся, что время верное и ждем «ИТОГ»	ПОДТВЕРДИТЕ ДАТУ XX.XX.XX
1.5	Убеждаемся, что дата верная и ждем «ИТОГ»	0,00
<u>2. Снятие показаний для самопроверки.(X-отчет)</u>		
2.1	Нажать клавишу «АН»	0 РЕГИСТРАЦИЯ
2.2	Нажать клавишу «1»	1 ОТЧЕТЫ
2.3	Нажать клавишу «ИТОГ»	ОТЧЕТЫ ПАРОЛЬ _____
2.4	Набрать 555555 и нажать клавишу «ИТОГ»	ОТЧЕТЫ ЗА СМЕНУ
2.5	Нажать клавишу «ИТОГ»	ОТЧЕТЫ ЗА СМЕНУ 0 X-ОТЧЕТ
2.6	Нажать клавишу «ИТОГ» - выйдет чек	ОТЧЕТЫ ЗА СМЕНУ 0 X-ОТЧЕТ
Вернуться в режим регистрация:		
2.7	Нажать клавишу «АН» 2 раза	1 ОТЧЕТЫ
2.8	Нажать клавишу «0»	0 РЕГИСТРАЦИЯ
2.9	Нажать клавишу «ИТОГ» 2 раза	РЕГИСТРАЦИЯ ПАРОЛЬ _____
2.10	Набрать 1 и нажать клавишу «ИТОГ»	0,00
<u>3. Снятие показаний в конце рабочего дня.(Z-отчет)</u>		
3.1	Нажать клавишу «АН»	0 РЕГИСТРАЦИЯ
3.2	Нажать клавишу «2»	2 ГАШЕНИЕ
3.3	Нажать клавишу «ИТОГ»	ГАШЕНИЕ ПАРОЛЬ _____
3.4	Набрать 555555 и нажать клавишу «ИТОГ»	ГАШЕНИЕ ЗА СМЕНУ Z-ОТЧЕТ
3.5*	Нажать клавишу «ИТОГ»	ВВЕДИТЕ ТЕКУЩУЮ ДАТУ XX.XX.XX
3.6	Ввести текущую дату и нажать клавишу «ИТОГ»	ГАШЕНИЕ ОБНУЛИТЬ ? НЕТ
3.7	Нажать клавишу «1»	ГАШЕНИЕ ОБНУЛИТЬ ? ДА
3.8	Нажать клавишу «ИТОГ» (выйдет контрольная лента, если КСА работает в режиме без СКНО)	ГАШЕНИЕ ЗАКР. СМЕНУ? ДА
3.9	Нажать клавишу «ИТОГ» (выйдет Z-отчет)	ГАШЕНИЕ ЗА СМЕНУ Z-ОТЧЕТ
Выключить кассу.		

4. Важно!!! Если в течение дня не было продаж, то перед закрытием смены (п.3), следует пробить нулевой чек в режиме «РЕГИСТРАЦИЯ»:

4.1	Нажать клавишу «01→11»	ТОВ_1 0,00
4.2	Нажать клавишу «ИТОГ»	ИТОГ 0,00

!!!ВНИМАНИЕ!!!

В случае повреждения средств контроля или выявления других неисправностей кассового аппарата необходимо прекратить его использование и сообщить о выявленных неисправностях по телефонам: (017) 3956555,  (029) 6376555,  (029) 7156555
ООО «КассТехноСервис» г. Минск, ул. Ольшевского, д. 10, офис 50, второй этаж.

ВНИМАНИЕ!!! Клавиши «01_{→11}»-«10_{→20}» по умолчанию запрограммированы, как клавиши горячего доступа к товару со свободной ценой (т.е. цена указывается при продаже)

Работа на КСА (режим «РЕГИСТРАЦИЯ»)

Пробитие одной покупки.	1.Набрать нужную СУММУ 2. Нажать горячую клавишу, например, «01_{→11}» 3.Набрать СУММУ от ПОКУПАТЕЛЯ (если клиент рассчитывается со сдачей,) в противном случае, п.3 пропустить. 4.Нажать клавишу «ИТОГ»
Пробитие нескольких покупок по разной цене.	1.Набрать нужную СУММУ 2. Нажать горячую клавишу, например «01_{→11}» Повторить п.1 и п.2 необходимое количество раз. 3. Нажать клавишу «ПИ» 4.Набрать СУММУ ПОКУПАТЕЛЯ 5.Нажать клавишу «ИТОГ»
Пробитие нескольких покупок по безналичному расчёту.	1.Набрать нужную СУММУ 2. Нажать горячую клавишу, например «01_{→11}» Повторить п.1 и п.2 необходимое количество раз. 3. Нажать клавишу «ВИД ОПЛАТЫ»
Пробитие нескольких покупок при частичной оплате по безналичному расчёту.	1.Набрать нужную СУММУ 2. Нажать горячую клавишу, например «01_{→11}» Повторить п.1 и п.2 необходимое количество раз. 3. Нажать клавишу «ПИ» 4.Набрать СУММУ частичной оплаты в кредит 5. Нажать клавишу «ВИД ОПЛАТЫ» 6.Набрать СУММУ ПОКУПАТЕЛЯ 7.Нажать клавишу «ИТОГ»
Отмена чека (если чек не закрыт клавишей «ОПЛ»)	1.Нажать клавишу «ПИ» 2.Нажать клавишу «АН» 3.Нажать клавишу «1» 4.Нажать клавишу «ИТОГ»
Аннулирование чека, пробитого в текущей смене	1.Ввести номер чека 2.Нажать клавишу «НФ» 3.Нажать клавишу «3» 4.Нажать клавишу «1» 5.Нажать клавишу «ИТОГ»
Возврат товара (примечание: операция возможна, если сумма денег в кассе достаточна для выплаты возврата)	1.Нажать клавишу «НФ» 2.Нажать клавишу «КОД» 3.Ввести сумму возвращаемого товара 4. Нажать горячую клавишу, например «01_{→11}» 5. Если возврат по наличному расчёту: - Нажать клавишу «ИТОГ» Если по безналичному: - Нажать клавишу «ВИД ОПЛАТЫ»

В случае, если на КСА используется несколько секций, то перед снятием Z-отчета (п.3) можно снять промежуточный отчет по секциям:

<u>5. Снятие показаний (X-отчет) по секциям</u>		
5.1	Нажать клавишу «АН»	0 РЕГИСТРАЦИЯ
5.2	Нажать клавишу «1»	1 ОТЧЕТЫ
5.3	Нажать клавишу «ИТОГ»	ОТЧЕТЫ ПАРОЛЬ_____
5.4	Набрать 555555 и нажать клавишу «ИТОГ»	ОТЧЕТЫ ЗА СМЕНУ
5.5	Нажать клавишу «ИТОГ»	ОТЧЕТЫ ЗА СМЕНУ 0 X-ОТЧЕТ
5.6	Нажать клавишу «8»	ОТЧЕТЫ ЗА СМЕНУ 8 ПО СЕКЦИЯМ
5.7	Нажать клавишу «ИТОГ» 3 раза – выйдет чек	ОТЧЕТЫ ЗА СМЕНУ 8 ПО СЕКЦИЯМ
Вернуться в режим регистрация:		
5.8	Нажать клавишу «АН» 2 раза	1 ОТЧЕТЫ
5.9	Нажать клавишу «0»	0 РЕГИСТРАЦИЯ
5.10	Нажать клавишу «ИТОГ» 2 раза	РЕГИСТРАЦИЯ ПАРОЛЬ_____